

2ÅRS GARANTI

Garantien dekker alle produksjons- eller monteringsfeil i overensstemmelse med gjeldende lov. Denne garantien dekker ikke noe form for skade eller svikt som følge av uriktig bruk og overbelastning, eller at anvisningene ikke er fulgt på rett måte, samt normal slitasje. Manipulering av andre personer enn fra vår offisielle service vil øre til tap av denne garantien. Dette dokumentet må fremlegges sammen med kjøpebevis ved ethvert krav eller enhver klage.

RUKA 2 ROK

ka se vztěžuje na veškeré výrobní montážní vady v souladu s ním zákonem. Výjimku ze záruky o poruchy způsobené nesprávným přetěžením, nedodržením normy a výrobkem, který je v užívání či výsledkem běžného nebezpečí. Manipulace osobami, které ací pro nás řídí oficiální servis, je odem pro zrušení záručních práv. Jakoukoliv reklamaci se vyžaduje žít tento doklad a doklad o koupě.

TU GARANTIJA

Garantija galioja vienam gamybos bei
komplektams galiojančiu
metiniu ribose. Garantijos negaliogiai,
defektai ar sugedimas buvo
netais netinkamino naudojimo.
Samuviomis, netinkamomis instrukcijomis,
ar išprasto nusidevejimo.
Garantija netenkina galios, jeigu
materijalas ar įrankiai išvystėsi
vääras uutekoleikia.
Samutinė (harja-
norma) kehtivais
kehtivais remontais.
RUBI
kehtibai.

ANTII 2 AASTAT

ii katab valmisust- ja viivadest tulenevad vead, ei kata vigu, mis tulenevad käsitelemisest, kulkumisest, mõnesest ja valedest töötövatest. Iku luulu garantii alla kulusad lõikeerad, kettad jne.) ja e kulumine. Garantii katab e kui seade on avatud, sed või hooldatud väljaspool netliku teenindust. Garantii ulut antud garantitulungi alusel.

GARANCIA

a érvényes minden gyártási és elési hiba esetén az érvényben lévénk megfelelően. Jóláthatók nem állt fent, ha a hiba etésellenes használat, illetve kezelés, tüthérlelés, a utasításban leírtakról eltérő vagy termézetes ellopásból mennyiben garanciális idő alatt Marksárvízünk végzi a javítást és érvényt veszti. Bárminyhol a jelen dokumentum a vásárláskor kapott fizetési pot is be kell mutatni.

2 GADA GABANTUA

Z ČABA SANĀJĀS
Garantija liever visas rāzošanas vai montēšanas defektu saskārāj ar pastāvošo likumdošanu. Tā neievier bojājumus, kas radīti nepareizas lietošanas rezultātā, pārslodzes, nepareizas instrukcijas ieviešošanas rezultātā, vai parastas nolietafibas rezultātā. Pārvietošana vai ietekmēšana, ko veic kāda cita persona, kura nav no Oficiālā Servisa personāla, šo garantiju padarīs par spēkā neesošu. Lai izvīzitu jebkādu prasību, šī dokumenta uzrādīšanā kopā ar pirkšanas čeku ir absolūti svarīga.

2-GODIŠNJE JAMSTVO

Jamstvo pokriva sve greške u izradi i montaži, usklađeno važećem zakonodavstvu. Izričito su isključeni iz jamstva svi kvarovi uzrokovani nepravilnom uporabom, preopterećenjem, nepoštivanjem uputa za uporabu i instalacije te uobičajenom potrošnjom sastavnih dijelova. Bilo kakva intervencija osoba koja nisu zaposlene kod ovlaštenog tehničara i servisera uzrokuje automatski gubitak jamstva i prava koji iz njega proizlaze. Za bilo koju intervenciju predviđenu ovim jamstvom, potrebno je priložiti ovaj certifikat pravovaljanju račun.

Garanția acoperă toate defectele de fabricație sau de asamblare în concordanță cu legislația în vigoare.

Garanția se acordă în cazul defectelelor care nu sunt cauzate în mod necorespunzător a producătorului, suprasolicitării, situațiilor în care instrucțiunile de folosire nu sunt respectate sau în cazul uruzii.

Incerarea de a repară produsul de către orice altă persoană decât personalul nostru autorizat va duce la pierderea garanției.

Pentru lansarea unei plângeri este necesară prezentarea acestui document, insotit de documentele ce atestă achiziționarea produsului (factura și/ sau bonul fiscal).

REF.	
MOD.	

GERMANS BOADA, S.A.
P.O.Box 14 • 08191 • RUBI • SPAIN

www.rubi.com



The RUBI logo consists of the word "RUBI" in a bold, white, sans-serif font. The letters are set against a black diamond shape. Above the diamond is a smaller, lighter gray diamond shape.

GERMANS BOADA S.A.
ol. Can Rosés, Avda. Olimpiades 89-91
P. O. BOX 14
08191 RUBI (Barcelona) SPAIN
Tel. 34 936 80 65 00
Fax. 34 936 80 65 01
E-mail: gboada@rubi.com



GARANTÍA	GARANTIE	ΕΓΓΥΗΣΗ	ZÁRUKA	ZÁRUČNÁ DOBA
WARRANTY	GARANTI	质保期	GARANTI	GARANTII
GARANTIE	ГАРАНТИЯ	TAKUU	GARANTIIJA	GARANTIA
GARANTIA	GARANTÍ	GARANTI	أشه 24 كفالة لمدة	24 مonths GARANTIA
GARANZIA	GWARANCJA	GARANTIJA	保証期間	

ARANTÍA DE 2 AÑOS

La garantía cubre todo defecto de fabricación o montaje de acuerdo con la ley vigente. Quedan excluidas de la garantía las averías producidas por uso indebido, recargas, incumplimiento de las instrucciones de utilización y desgaste normal. La manipulación por personal ajeno a nuestro Servicio Oficial ocasiona la pérdida de garantía. Para cualquier reclamación, es imprescindible adjuntar el presente documento y el comprobante de compra.

ENTITAT DE 2 ANYS | 2.

RE GARANTIE

ГАРАНТИЯ НА 2 ГОД

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΟ

YEARS WARRANTY

A garantia de fabricação com a leitura da garantia é dividida em cumprimento e desgaste normal de pessoas que ocasionalmente reclamação apresentando justificativa.

NTIA 2 ANOS

R GARANTIE

TİLLİK GARANTİ

anti kapsamı yürürlükteki kanun
ümleri çerçevesinde her türlü imalat ve
takım kusuru ile sınırlıdır. Hatalı kullanım,
yukarınlık, kullanım taliimatlarına aykırı
kullanım, normal yiprancha gibi hallerden
sonra oluşan kusurlar garanti kapsamı
ex. Yetkili Servis elemanları dışında
alıcı tarafından yapılacak müdahaleler
garantinin hükümsüz kalmasına yol
akar. Her türlü garanti taleplerinde bu
ve yaninda alım faturasının da ibraz
esişte şarttır.

根据现行法律，质量保证涵盖所有生产及组装中造成的产品缺陷，但是不包括由于不恰当地使用，超负荷使用，不遵循使用手册说明造成的问题及正常的消耗和损坏。

须由本公司指定专业人员进行维修，否则质量保证视为失效。

如需协助解决任何问题，请提供本文件和发票。

两年保质期

根据现行法律，质量保证涵盖所有生产及组装中造成的产品缺陷，但是不包括由于不恰当使用、超负荷使用、不遵循使用手册说明造成的问题及正常的消耗和损不。

须由本公司指定专业人员进行维修，否则后果自负。由此产生的

AMMATTIKÄYÖSSÄ TAKUU
KUUKAUTTAKUUKAUTTA

Takuu kattaa kaikki sellaisista vilkojen
orjauksista, jotka johtuvat valmistus- tai
konttivalloista, voimassaolevan lain
käikistä. Väärin käsitteiltä tai käytön,
liikuomittuksen, käyttöohjeiden
ilmoitusten ja normaalina kulunisen
heittautumia vaurioita takuu ei korva.
Tästä lähtien oikeuden kieltäytä
vauvastusta, mikäli korjausta on
riittänyt henkilö, joka ei ole valtuutettu
dustajamme. Tämä takuudistus ja
siakirja tältä lasku, josta käy ilmi ostopäivä,
estettävä tuvataivutusten yhteydessä.



www.rubi.com/warranty

ANTÍA
RANTY
ANTIE
ANTIA
ANZIA

ГАРАНТИЯ

ΕΓΓΥΗΣΗ
质保期
TAKUU
GARANTI
 GARANTIIJA

**ZÁRUKA
GARANTI
GARANTIJA
أشه 60 كفالة لمدة
保証期間**

ZÁRUČNÁ DOBA
GARANTII
GARANCIA

ACCESSORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES ACCESSORIES	ACESSÓRIOS ACCESSORIES ZUSATZTEILE ACCESOIRE	TILBEHØR AKSAM AKCESORIA
--	---	--------------------------------

		230V 50Hz	230V 50Hz 3F	220V 60Hz	120V 50Hz	120V 60Hz	380V 50Hz 3F
DR-350	REF.	56940	56946	56942	56944	56945	56948



58850 **58851** 58856 15A USA
58857 20A USA 58852 UK 58854 12AWG USA
58857 14AWG USA **58851**


	SHR	CPA	CPC	CPX	CEV	TON
300 mm · 12 inch	PRO	32972	--	30960	30963	25935
	SUPER PRO	32970	30930	--	--	30950
350 mm · 14 inch	PRO	32973	--	30961	--	--
	SUPER PRO	32971	30931	--	--	30951

05973 / 05974



CIRCUITO ELÉCTRICO
ELECTRIC MITRING SAWS FOR TILES
SYSTÈME ÉLECTRIQUE
CIRCUIT ELÉCTRICO
CIRCUITO ELÉCTRICO
CIRCUITO ELETTRICO
ELEKTRISCHER STROMKREIS

STROOMKETEN
ELEKRISK KREDSLØB
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧЕПВ
ELEKTRİK DEVRESİ
ODWÓD ELEKTRYCZNY
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΕΚΛΩΜΑ



ÍNDICE

- A. INSTRUCCIONES DE MONTAJE
 - Montaje
 - Seguridad
 - Conexión
 - Aplicaciones
 - Limitaciones sobre condiciones ambientales
- B. PUESTA EN MARCHA
 - Comprobaciones previas a la puesta en marcha
- C. INSTRUCCIONES
- D. MANTENIMIENTO
 - Limpieza y mantenimiento
- E. CARACTERÍSTICAS GENERALES
 - Características técnicas
 - Conjunto máquina
 - Accesorios
 - Declaración de conformidad CE
 - Círculo eléctrico
 - Exploding



A. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Montaje

Al desembalar la máquina compruebe que no haya piezas dañadas o rotas. De haberlas y en caso de necesidad de cambiar componentes, estos deben ser exclusivamente repuestos originales del fabricante. Se aconseja la manipulación sobre superficies planas y niveladas, comprobando que la máquina esté bien asentada al suelo antes de empezar a trabajar, de esta manera conseguiremos unas condiciones de trabajo seguras. (fig. 1, 2)

Seguridad

Las medidas de seguridad deben ser leidas y comprendidas antes de la utilización de la máquina. Las máquinas DR disponen, entre otras medidas de seguridad, de un sistema de protección que impide el contacto directo con el disco en el momento del corte. (fig.3,4)

Conexión

Compruebe que la tensión y la frecuencia de la máquina, indicada en la placa de características coinciden con las de red. (fig. 5) Durante el transporte, recoga el cable de alimentación enrollándolo. Nunca mueva la máquina tirando del cable.

Las máquinas se suministran sin cable. Ver referencias para cable en página 22.

Aplicaciones

Utilización: Las DR son máquinas profesionales de precisión, indicadas para el corte de materiales de construcción, ya sean cortes rectos o en inglete, mediante un sistema guiado de rodamientos. Estos cortes se realizan con discos de diamante refrigerados por agua.

Limitaciones sobre condiciones ambientales

Preste atención a las condiciones del entorno de trabajo. Manténgalo limpio y bien iluminado. La máquina debe mantenerse siempre limpia con el fin de obtener el máximo rendimiento en las condiciones de trabajo más seguras.

B. PUESTA EN MARCHA

Comprobaciones previas a la puesta en marcha

Antes de utilizar la máquina, compruebe que no hayan piezas gastadas, dañadas o rotas; si encuentra alguna, repárela o reemplácela inmediatamente.

Comprobar que los topes de la máquina estén perpendiculares al disco. Estos vienen regulados de fábrica.

Comprobar que la tensión y frecuencia de la red coincidan con la indicada en la placa de características de la máquina. (fig. 5)

La toma de red debe disponer de toma de tierra y protección para casos de fugas de corriente (Diferencial). Cuando utilice una extensión, compruebe que la sección del cable no sea inferior a 2,5 mm².

El protector del disco, protege al usuario de posibles lesiones durante el corte. Así en el momento del corte se ajustará la tapa según el grosor de la pieza a cortar.

C. INSTRUCCIONES

- 1.- Para instalar o reponer el disco deberá extraerse la tapa de protección. Quedará a la vista el eje motor. Monte el disco entre platillos haciendo coincidir el sentido de giro indicado en la máquina y apriete fuertemente la tuerca de fijación según se indica en la figura. (fig. 6,7,8)
- 2.- Es imprescindible llenar de agua la bandeja hasta que la bomba de agua quede totalmente sumergida. Trabajar con el agua limpia alarga la vida del disco y mejora su rendimiento. (fig. 9)
- 3.- Las máquinas DR disponen de una plataforma deslizante para apoyar las piezas para cortar. (fig. 10)
- 4.- El desplazamiento se realizará a través de ruedas provistas de rodamientos engrasados y obturados a bolas. (fig.11)
- 5.- El cambio de posición de corte recto a inglete o viceversa, el cambio de altura de corte, así como el ajuste de los topes para cortes repetitivos, deben realizarse con el motor parado, para evitar posibles accidentes. (fig.12,13,14)
- 6.- La puesta en marcha se realizará apretando el botón de color verde ó I, y para desconectar el botón de color rojo ó O. (fig. 15)
- 7.- Las máquinas DR disponen de un sistema de seguridad contra sobrecalentamiento del motor.
- 8.- Si el motor se para sin causa aparente, deberá esperar unos minutos ya que con toda probabilidad lo habrá sometido a un sobreesfuerzo y deberá moderar en lo sucesivo la velocidad de avance del corte.
- 9.- Una vez en funcionamiento la máquina, esperar a que el motor y el suministro de agua a través de la bomba se normalicen (4 ó 5 segundos). Mediante el grifo podrá regular el caudal de agua de refrigeración del disco.
- 10.- Para realizar cortes correctos, el avance de la pieza a cortar debe de ser continuo, sin golpes y sin forzar el motor. Una acción incorrecta, puede romper la pieza y deteriorar gravemente el disco.

- D. MANTENIMIENTO
 - Limpieza y mantenimiento
- E. CARACTERÍSTICAS GENERALES
 - Características técnicas
 - Conjunto máquina
 - Accesorios
 - Declaración de conformidad CE
 - Círculo eléctrico
 - Exploding







D. MANTENIMIENTO

Limpieza y mantenimiento

- 1.- Antes de proceder a la limpieza, mantenimiento o reparación de la máquina, así como antes del transporte, la máquina deberá ser desconectada y desenchufada.
- 2.- No utilizar productos de limpieza agresivos para la limpieza de la máquina.
- 3.- La máquina no debe ser sumergida en agua.
- 4.- Examinar periódicamente los cables de la máquina y si están dañados repararlos a través del servicio técnico autorizado.
- 5.- Mantener las empuñaduras secas, limpias y libres de grasa y aceite.
- 6.- Para una mejor conservación de la máquina se aconseja limpiar con agua después de su uso, así como hacer circular agua limpia a través del sistema de refrigeración.

E. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- | | | |
|-------------------------------|-------|--|
| Características técnicas | ----- | Pag. 21 |
| Conjunto máquina | ----- | Pag. 21 |
| Accesorios | ----- | Pag. 22 |
| Declaración de conformidad CE | ----- | Pag. 17 |
| Círculo eléctrico | ----- | Pag. 22 |
| Exploding | ----- | www.rubi.com/p/56940 |



INDEX

- A. INSTRUCTIONS DE MONTAGE
 - Montage*
 - Sûreté*
 - Branchements*
 - Applications*
 - Limitations sur les conditions environnementales*
- B. MISE EN MARCHE
 - Vérifications préalables à la mise en marche*
- C. INSTRUCTIONS

- D. MESURES DE SÉCURITÉ
 - Nettoyage et entretien*
- E. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
 - Caractéristiques techniques*
 - Ensemble machine*
 - Accessoires*
 - Déclaration de conformité aux directives CE*
 - Système électrique*
 - Exploding*



A. INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Montage

En déballant la machine, vérifier s'il n'y a pas de pièces endommagées ou cassées. S'il y en a et en cas de nécessité pour changer ces composants ils doivent seulement être remplacés par l'original du fabricant. Pour des conditions de sécurité optimales, il est conseillé de travailler sur des surfaces planes et de niveau, et de vérifier la stabilité de la machine sur le sol avant de commencer à travailler. (fig. 1, 2)

Sûreté

Les mesures de sécurité doivent être lu et ont compris avant l'utilisation de la machine. Les machines DR disposent, entre autres mesures de sécurité, d'un système de protection qui empêche le contact direct avec le disque au moment de la coupe.(fig.3,4)

Branchements

Vérifier que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque des caractéristiques De la machine coincident avec celles du secteur. (fig.5) Pour le transport, enrouler le câble d'alimentation. Ne jamais déplacer la machine en la tirant par le câble.

Machines livrée sans câble. Pour les câbles, se reporter aux pages 22.

Applications

Utilisation: Les DR sont des machines professionnelles de précision, conçues pour la coupe de matériaux de construction, coupes droites ou à onglet, par un système guidé de roulements. Ces coupes se réalisent avec des disques de diamant refroidis par eau.

Limitations sur conditions environnementales

Tenir compte des conditions de l'environnement de travail. Il doit être propre et bien éclairé. La machine doit toujours être propre pour pouvoir en tirer le meilleur rendement dans les conditions de travail les plus sûres.

B. MISE EN MARCHE

Vérifications préalables à la mise en marche

Avant d'utiliser la machine, vérifier s'il n'y a pas de pièces usées, détériorées ou cassées ; si c'est le cas, la réparer ou la remplacer immédiatement.

Vérifier que les butées de la machine sont perpendiculaires au disque. Elles sont réglées d'origine. Vérifier que la tension et la fréquence du secteur coincident avec celles indiquées sur la plaque des caractéristiques de la machine. (fig.5)

La prise du secteur doit avoir une prise de terre et une protection en cas de fuites de courant (disjoncteur différentiel). Si on utilise une rallonge, vérifier que la section du câble n'est pas inférieure à 2,5 mm.

Le cache de protection du disque empêche l'utilisateur de se blesser durant la coupe. Lors de la coupe, le couvercle devra donc être réglé en fonction de l'épaisseur de la pièce à couper.

C. INSTRUCTIONS

- 1.- Pour installer ou remplacer le disque, il faudra retirer le couvercle de protection. L'axe moteur sera alors visible. Monter le disque entre les platines en faisant coincider le sens de rotation indiqué sur la machine et serrer fortement l'écrou de fixation comme cela est indiqué sur la figure. (fig.6,7,8)
- 2.- Il est indispensable de remplir le bac jusqu'à ce que la pompe soit recouverte d'eau.Travailler avec de l'eau propre prolonge la durée de vie du disque et améliore son rendement. (fig. 9)
- 3.- Les machines DR disposent d'une table d'appui fixe pour situer les carreaux, et d'un groupe moteur coulissant. Ce système permet de travailler en toute précision et confort sur tout type de pièces céramiques. (fig. 10)
- 4.- Le déplacement coulissant se réalise par des roues pourvues de roulements à billes graissés et obturés. (fig.11)
- 5.- Le changement de position de coupe droite à onglet ou vice-versa, le changement de hauteur de coupe, et le réglage des butées pour les coupes répétitives, doivent être réalisés avec le moteur arrêté, pour éviter de possibles accidents. (fig. 12,13,14)
- 6.- Pour mettre en marche la machine, il faut appuyer sur le bouton vert ou l et pour l'arrêter, sur le bouton rouge ou 0. (fig. 15)
- 7.- Les machines DR disposent d'un système de sécurité contre la surchauffe du moteur.
- 8.- Si le moteur s'arrête sans cause apparente, il faudra attendre quelques minutes, car il aura sans doute été soumis à un effort excessif et il faudra modérer par la suite la vitesse d'avance de la coupe.
- 9.- Après avoir remis en marche la machine, il faut attendre que le moteur et la fourniture de l'eau par la pompe se normalisent (4 ou 5 secondes). Grâce au robinet, il est possible de contrôler le débit de l'eau de refroidissement du disque.

- 10.- Pour faire des coupes correctes, l'avance de la pièce à couper doit être continue, sans à-coups et sans forcer le moteur. Une action incorrecte peut casser la pièce et endommager gravement le disque.
- 11.- Pour la coupe à 45° (Onglets), il existe un système de blocage mécanique qui permet de situer la tête avec précision. (fig.16,23,24)
- 12.- L'effet de tronçonnage des DR s'obtient par un pivotement du groupe moteur et par un système de blocage mécanique. Le poids du moteur est compensé par un ressort antagoniste. (fig. 17,18)
- 13.- Il faut accoupler la butée mobile en la fixant au châssis, celle-ci a une rotation entre - 45°, 0° et 45°. Elle permet d'appuyer les pièces à couper et d'effectuer des coupes répétitives. (fig. 19,20,21,22)
- 14.- Pour un bon fonctionnement des machines DR il faut travailler sur des sols nivelés.
- 15.- Ne pas utiliser de disques de diamant rayés ou fissurés.
- 16.- Ne pas freiner les disques par pression latérale.
- 17.- Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser cette machine et les garder.
- 18.- Conserver les outils dans un bon état de nettoyage pour un meilleur fonctionnement en toute sécurité :
 - Suivre les instructions pour le changement d'accessoires.
 - Examiner périodiquement les câbles de la machine et s'ils sont endommagés, les faire réparer par un service technique agréé.
 - Consigner les poignées sèches, propres et sans graisse ni huile.
- 19.- Retirer les clés de réglage et les outils avant de mettre en marche la machine.
- 20.- Assurez-vous que le commutateur est en position de "off" en branchant dans la machine.
- 21.- Quand on utilise la machine à l'extérieur, il ne faut utiliser que des rallonges spéciales pour l'extérieur.
- 22.- Avant de réutiliser une machine, il faut la vérifier soigneusement pour déterminer si elle va fonctionner correctement et si elle remplira la fonction pour laquelle elle est conçue. Il faudra faire réparer ou remplacer correctement toute protection ou partie endommagée par un service technique agréé, à moins qu'il ne soit indiqué autre chose dans ce manuel d'instructions. Ne pas utiliser la machine si l'interrupteur ne s'allume pas ou s'il ne s'éteint pas.

D. MESURES DE SÉCURITÉ

Nettoyage et entretien

- 1.- Avant la propreté, le maintien ou la réparation de la machine, ainsi que du transport, la machine devra être déconnectée et être débranchée.
- 2.- Ne pas employer des produits de nettoyage agressifs pour le nettoyage du machine.
- 3.- La machine ne doit pas être submergée dans l'eau.
- 4.- Examiner périodiquement les câbles de la machine et s'ils sont endommagés doivent être réparés par le biais du service technique autorisé.
- 5.- Maintenir poignées sèches, propres et libres matière grasse et huile.
- 6.- Pour une meilleure conservation de la machine on conseille de nettoyer avec eau après son utilisation, ainsi que de faire circuler de l'eau propre à travers le système de refroidissement.

E. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Caractéristiques techniques	Pag.21
Ensemble machine	Pag.21
Accessoires	Pag. 22
Déclaration de conformité aux directives CE	Pag.17
Système électrique	Pag.22
Exploding	www.rubi.com/p/56940

ÍNDICE

A. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

*Montagem**Segurança**Conexões**Aplicações**Limitações sobre condições ambientais*

B. POSTA EM MARCHA

Comprovações prévias à posta em marcha

C. INSTRUÇÕES

A. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Montagem

Ao desembalar a máquina comprove que não existam peças danificadas ou partidas. No caso de as haver, substituir-as por peças de reposição originais. No caso de se tratar de componentes eléctricos, substituir por aparelhos devidamente homologados e de referência idêntica, (em caso de dúvida, consultar o fabricante).

É recomendável a manipulação em superfícies planas e niveladas, verificando que a máquina está bem assente no solo antes de começar a trabalhar. Deste modo, obterá condições de trabalho seguras. (fig. 1,2)

Segurança

As medidas de segurança devem ser lidas e compreendidas antes da utilização da máquina. As máquinas DR dispõem, entre outras medidas de segurança, de um sistema de protecção que impede o contacto directo com o disco no momento do corte. (fig. 3,4)

Conexões

Comprove que a tensão e a frequência da máquina, indicada na placa de características, coincidem com as da rede. (fig. 5)

Durante o transporte, recolha o cabo de alimentação, enrolando-o. Nunca move a máquina puxando pelo cabo.

Máquinas fornecidas sem cabos eléctricos. Vér referências de cabos na página 22.

Aplicações

Utilização: As DR são máquinas profissionais de precisão, indicadas para o corte de materiais de construção, seja em para cortes rectos ou oblíquos, por meio de um sistema guiado de roamentos. Estes cortes realizam-se com discos de diamante refrigerados por água.

Limitações sobre condições ambientais

Preste atenção às condições do entorno de trabalho. Mantenha-o limpo e bem iluminado. A máquina deve manter-se sempre limpa com o fim de obter o máximo rendimento das condições de trabalho mais seguras.

B. POSTA EM MARCHA

Comprovações prévias à posta em marcha

Antes de utilizar a máquina, comprove que não existem peças gastas, danificadas ou partidas; se encontrar alguma, repare-a ou substitua-a imediatamente.

Comprovar que os topos da máquina se encontrem perpendiculares ao disco. Estes encontram-se regulados de fábrica. Comprovar que a tensão e a frequência da rede coincidem com a indicada na placa de características da máquina. (fig. 5)





A tomada de rede deve possuir uma ligação à terra e protecção para casos de fugas de corrente (Diferencial). Sempre que utilizar uma extensão, comprove que a secção do cabo não seja inferior a 2,5 mm².







O protector do disco protege o utilizador de possíveis lesões durante o corte. Assim, no momento do corte a tampa deverá ser ajustada segundo a espessura da peça a cortar.

C. INSTRUÇÕES

- Para instalar ou recolocar o disco deverá extraí-lo da tampa de protecção, expondo à vista o eixo motor. Monte o disco entre pratos, fazendo coincidir o sentido de rotação indicado na máquina e aperte com força a porca de fixação segundo se indica na figura. (fig.6,7,8)
- É imprescindível encher de água o tabuleiro até a bomba de água ficar totalmente submersa. Trabalhar com a água limpa alarga a vida do disco e melhora o seu rendimento. (fig. 9)
- Les machines DR disposent d'une table d'appui fixe pour situer les carreaux, et d'un groupe moteur coulissant. Ce système permet de travailler en toute précision et confort sur tout type de pièces céramiques. (fig. 10)
- O deslizamento realiza-se através de rodas dotadas de roamentos de esferas lubrificados e obturados. (fig.11)
- A mudança de posição de corte recto a oblíquo ou vice-versa, a mudança de altura de corte, assim como o ajuste dos topos para cortes repetitivos, devem realizar-se com o motor parado, para evitar possíveis acidentes. (fig.12,13,14)
- A posta em marcha realizar-se-á apertando o botão de cor verde ou I, e para desligar apertar-se-á o botão de cor vermelha ou O. (fig. 15)
- As máquinas DR encontram-se dotadas de um sistema de segurança contra o sobreaquecimento do motor.
- Se o motor se pára sem causa aparente, deverá esperar uns minutos, já que com toda a probabilidade a terá submetido a um esforço exagerado, e deverá moderar a partir desse momento a velocidade de avanço do corte..
- Uma vez posta a funcionar a máquina, esperar a que o motor e o fornecimento de água através da bomba se normalizem (4 ou 5 segundos). Através da torneira poderá regular o caudal de água de refrigeração do disco.

- D. MANUTENÇÃO
Limpeza e manutenção
- E. CARACTERÍSTICAS GERAIS
Características técnicas
Conjunto máquina
Acessórios
Declaração de conformidade CE
Círculo eléctrico
Exploding (anexo)





ÍNDEX

- A. INSTRUCCIONS DE MUNTATGE
 - Muntatge
 - Seguretat
 - Connexió
 - Aplicacions
 - Limitacions sobre condicions ambientals
- B. POSADA EN MARXA
 - Comprovacions prèvies a la posada en marxa
- C. INSTRUCCIONS
- D. MANTENIMENT
 - Neteja i manteniment
- E. CARACTERÍSTIQUES GENERALS
 - Característiques tècniques
 - Conjunt maquina
 - Accessoris
 - Declaració de conformitat segons directives CE
 - Circuit elèctric
 - Exploding (annex)

- 10.- Per efectuar talls correctes, la peça que voleu tallar ha d'avancar de forma continua, sense cops i sense forçar el motor. Una acció incorrecta pot trencar la peça i deteriorar greument el disc.
- 11.- Per fer talls a 45° (de biaix), existeix un sistema de blocatge mecànic que permet situar el capçal amb precisió. (fig. 16, 23, 24)
- 12.- L'efecte trepant de les DR s'aconsegueix mitjançant un pivotament del grup motriu i un sistema de blocatge mecànic. El pes del motor queda compensat per una molla antagonista. (fig. 17, 18)
- 13.- Fixat al xassís s'acolba el topall lateral que gira entre -45°, 0° i 45°. Permet recolzar les peces que desitgeu tallar i fer-hi talls repetits. (fig. 19, 20, 21, 22)
- 14.- Per a un bon funcionament de les màquines DR treballau sobre un terra anivellat.
- 15.- No utilitzeu discs de diamant ral·lats o amb esclatxes.
- 16.- No frenieu els discs exercint una pressió lateral.
- 17.- Llegiu atentament aquestes instruccions abans de fer servir el producte, i conserveu-les.
- 18.- Manteniu les eines de tall netes per a un funcionament millor i més segur:
 - Seguiu les instruccions per al canvi d'accessoris.
 - Examineu periòdicament els cables de la màquina i si s'han malmetès feu-los reparar pel servei tècnic autoritzat.
 - Manteniu els manecs secs, nets i lliures de greix i d'oli.
- 19.- Retireu les claus d'ajust i les eines abans de posar en marxa la màquina.
- 20.- Assegureu-vos que l'interruptor és en la posició "obert" quan endolleu la màquina.
- 21.- Quan la màquina es faci servir a l'exterior, utilitzeu únicament cordons extensibles destinats a l'ús en exteriors.
- 22.- Abans de tornar a fer servir una màquina, heu de fer una comprovació minuciosa per determinar que funcionarà apropiadament i serà apta per a la funció a la qual està destinada. Si una protecció o qualsevol altra part s'ha malmetès, l'heu de fer reparar adequadament o substituir-la al servei tècnic autoritzat, llevat que s'indiqui una altra cosa en aquest manual d'instruccions. No feu servir la màquina si l'interruptor no s'encén ni s'apaga.

A. INSTRUCCIONS DE MUNTATGE

A. INSTRUCCIONS DE MUNTATGE Muntatge

Al moment de desembalar la màquina comproveu que no hi ha peces trencades o malmeses. En cas d'haver-n'hi alguna, substituïu-la per un recanvi original. Si es tracta d'un component elèctric, canviieu-lo per un aparell homologat i amb la mateixa referència (en cas de dubte consulteu el fabricant). S'aconsella la manipulació damunt de superfícies planes i anivellades, comprovant que la màquina estigui ben assentada a terra abans de començar a treballar; així, aconseguirem unes condicions de treball segures. (fig. 1, 2)

Seguretat

Les mesures de seguretat s'han de llegir i entendre abans d'utilitzar la màquina. Les màquines DR disposen, entre d'altres mesures de seguretat, d'un sistema de protecció que impedeix el contacte directe amb el disc en el moment del tall. (fig. 3, 4)

Connexió

Comproveu que la tensió i la freqüència de la màquina coincideixin amb les de la xarxa. (fig. 5) Durant el transport, recolliu el cable d'alimentació tot cargolant-lo. No moveu la màquina estirant-la pel cable. Màquines subministrades sense cable. Veure referències cables en la pagina 22.

Aplicacions

Utilització: Les DR són màquines professionals de precisió, indicades per al tall de materials de construcció, ja sigui tall rectes o tall de biaix, mitjançant un sistema guiat de coixinets. Aquests talls es fan amb discs de diamant refrigerats amb aigua.

Limitacions sobre condicions ambientals

Pareu atenció a les condicions de l'entorn de treball. Manteniu-lo net i ben il·luminat. La màquina ha de mantenir-se sempre neta per tal d'obtenir el màxim rendiment en les condicions de treball més segures.

B. POSADA EN MARXA

Comprovacions prèvies a la posada en marxa

Abans de fer servir la màquina, comproveu que no hi ha peces gastades, malmeses o trencades; si en trobeu alguna, repareu-la o substituïu-la immediatament.

Comproveu que els topalls de la màquina queden perpendiculars al disc. Els topalls venen regulats de fàbrica.

Comproveu que la tensió i la freqüència de la xarxa coincideixin amb les indicades a la placa de característiques de la màquina. (fig. 5)

La presa de xarxa ha d'incloure presa de terra i protecció per a casos de fuites de corrent (diferencial). Si feu servir un allargador, comproveu que la secció del cable no és inferior a 2,5 mm².

El protector del disc que protegeix l'usuari de possibles talls mentre treballa. Així, en el moment del tall, s'ajustarà la tapa segons el gruix de la peça que s'ha de tallar.

C. INSTRUCCIONS

- 1.- Per instal·lar o substituir el disc haureu d'extreure la tapa de protecció. L'eix motor quedarà a la vista. Munteu el disc entre els platerets, fent coincidir el sentit de gir indicat a la màquina, i premeu fort la femella de fixació segons s'indica a la figura (fig. 6, 7, 8)
- 2.- És imprescindible omplir la safata d'aigua, fins que la bomba d'aigua quedí totalment submergida. El fet de treballar amb aigua neta allarga la vida del disc i en millora el rendiment. (fig. 9)
- 3.- Les màquines DR disposen d'una plataforma lliscant per aguantar les peces que s'hagin de tallar. (fig. 10)
- 4.- El lliscament s'aconseguirà mitjançant unes rodes amb coixinets greixats i obturats a boles. (fig. 11)
- 5.- El canvi de posició de tall recte a tall de biaix o viceversa, el canvi d'alçada de tall, així com l'ajustament dels topalls en cas de talls repetitius, s'han de dur a terme amb el motor aturat per tal d'evitar possibles accidents. (fig. 12, 13, 14)
- 6.- La posada en marxa es farà premet el botó de color verd o 0, i la desconexió amb el botó de color vermell o 0. (fig. 15)
- 7.- Les màquines DR disposen d'un sistema de seguretat contra el sobreescalfament del motor.
- 8.- Si el motor s'atura sense causa aparent, caldrà esperar uns minuts perquè amb tota probabilitat haurà estat sotmès a un sobreesforç, i a partir d'aquí caldrà moderar la velocitat d'avanc del tall.
- 9.- Un cop la màquina en funcionament, espereu que es normalitzin el motor i el subministrament d'aigua a través de la bomba (4 o 5 segons). Amb l'aixeta es pot regular el cabal d'aigua de refrigeració del disc.

D. MANTENIMENT

Neteja i manteniment

- 1.- Abans de procedir a netejar o a reparar la màquina, així com abans de transportar-la, la màquina ha d'estar disconnectada i desendollada; es recomana fer aquesta operació amb un drap humit.
- 2.- No feu servir productes agressius per netejar la màquina.
- 3.- La màquina no s'ha de submergir en aigua.
- 4.- Mantingueu les empunyadures seques, netes i sense greix ni oli.
- 5.- Per una millor conservació de la màquina, es aconsella netejar-la amb aigua després de l'ús i utilitzar-la a través del sistema de refrigeració.

E. CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Característiques tècniques	Pag.21
Conjunt maquina	Pag.21
Accessoris	Pag.22
Declaració de conformitat segons directives CE	Pag.17
Circuit elèctric	Pag.22
Exploding	www.rubi.com/p/56940

INDICE

A. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Montaggio*
 - Sicurezza*
 - Collegamento a rete*
 - Impieghi*
 - Limiti imposti dalle condizioni ambientali*
- B. MESSA IN MARCIA
- Verifiche prima della messa in marcia*
- C. ISTRUZIONI

A. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Montaggio

Quando si toglie la macchina dall'imballaggio, controllare che non vi siano parti danneggiate o rotte. Se ve ne fossero, sostituirle con ricambi originali. Se si tratta di componenti elettrici, sostituirli con apparecchi omologati e di caratteristiche uguali (in caso di dubbi rivolgersi al fabbricante). Si consiglia di maneggiare il macchinario su superfici lisce e spianate, assicurandosi che il macchinario sia ben fermo sul pavimento prima di cominciare a lavorare, così da ottenere delle sicure condizioni di lavoro. (fig. 1,2)

Sicurezza

Le misure di sicurezza devono essere lette e comprese prima di usare la macchina. I macchinari DR dispongono, tra le altre misure di sicurezza, di un sistema di protezione che impedisce il contatto diretto con il disco durante il taglio. (fig. 3,4)

Collegamento a rete

Controllare che la tensione e la frequenza della macchina, indicate nella targhetta segnaletica, siano uguali a quelle della rete elettrica. (fig. 5)

Quando si sposta la macchina, avvolgere il filo di alimentazione. Non muovere mai la macchina tirandola dal filo.

Macchine fornite senza cavo. Vedere le referenze per cavi a pag. 22.

Impieghi

Impiego: Le DR sono macchine professionali di precisione, indicate per tagliare materiali da costruzione, con tagli sia retti che obliqui, per mezzo di un sistema a cuscinetti guidati. Il taglio viene realizzato con dischi diamantati raffreddati ad acqua.

Limiti imposti dalle condizioni ambientali

Prestare attenzione alle condizioni del locale di lavoro. Tenerlo pulito e ben illuminato. La macchina deve essere sempre pulita per ottenere i migliori risultati e per lavorare in condizioni di massima sicurezza.

B. MESSA IN MARCIA

Verifiche prima della messa in marcia

Prima di adoperare la macchina, controllare che non vi siano parti consumate, danneggiate o rotte; se ve ne fossero, ripararle o sostituirle immediatamente.

Controllare che i fermi della macchina siano perpendicolari al disco. I dischi sono prerogati in fabbrica. Controllare che la tensione e la frequenza della rete siano uguali a quelle della targhetta segnaletica della macchina. (fig. 5)

La presa elettrica deve essere dotata di messa a terra e di sistema di sicurezza contro le dispersioni di corrente (interruttore differenziale). Se si adopera una prolunga, controllare che la sezione del cavo abbia un diametro di almeno 2,5 mm².

La protezione del disco protegge l'utente da possibili lesioni durante il taglio. In questo modo al momento del taglio si adatterà il coperchio a seconda dello spessore del pezzo da tagliare.

C. ISTRUZIONI

1. Per montare o sostituire il disco bisogna togliere il coperchio di protezione. In questo modo si accede all'albero motore. Montare il disco tra i piattini, secondo il senso di rotazione indicato sulla macchina, e serrare a fondo il dado di bloccaggio come indicato nella figura. (fig. 6,7,8)
2. È imprescindibile riempire d'acqua il vassolo fino a che la pompa dell'acqua non sia completamente sommersa. Se si lavora con acqua pulita, il disco durerà più a lungo e il rendimento sarà migliore. (fig. 9)
3. Le macchine DR sono dotate di un banco d'appoggio fisso su cui sistemare la ceramica, e di un gruppo motore scorrevole. Con questo sistema si lavora comodamente con gran precisione su ogni tipo di ceramica. (fig. 10)
4. Lo scorrimento ha luogo per mezzo di ruote dotate di cuscinetti a sfere lubrificati ed ermetici. (fig. 11)
5. Le operazioni necessarie per passare dalla posizione di taglio retto a taglio obliquo (o viceversa), per cambiare l'altezza del taglio, e per regolare i fermi in caso di tagli ripetitivi, devono essere eseguite a motore fermo per evitare infortuni. (fig. 12,13,14)
6. Per la messa in marcia premere il pulsante verde o I, e per l'arresto premere il pulsante rosso o O. (fig. 15)
7. Le macchine DR sono dotate di un dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento del motore.
8. Se il motore si arresta senza motivo apparente, attendere alcuni minuti perché sicuramente è stato sottoposto a uno sforzo eccessivo; in seguito, ridurre la velocità di avanzamento del taglio.
9. Dopo aver messo in marcia la macchina, attendere che il motore e il flusso d'acqua proveniente dalla pompa si normalizzino (4 o 5 secondi). Grazie al rubinetto, si può regolare il flusso dell'acqua di refrigerazione del disco.

- D. MANUTENZIONE
Pulizia e manutenzione
- E. CARATTERISTICHE GENERALI
Caratteristiche Tecniche
Gruppo macchina
Accessori
Dichiarazione di conformità CEE
Circuito elettrico
Disegni esplosi (allegato)



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON DIRECTIVAS CE

Germans Boada, S.A.
Avda. Olímpides, 89-91
08191 Rubí, Barcelona (Spain)

declara bajo su responsabilidad, que la máquina:
DR
que se describe en la documentación que se adjunta, es conforme con los requisitos de la Directiva de Máquinas 89/392/CEE, modificada por las Directivas 91/368/CEE y 93/44/CEE, la norma CEI 1029.1.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF COMPLIANCE WITH EEC REGULATIONS

Germans Boada,S.A.
Avda. Olímpides, 89- 91
08191 Rubí, Barcelona Spain

solemnly declares that the machine:
DR
described in the attached document complies with the requisites regarding the Regulations of Machines 89/392/EEC, modified by the Regulations 91/368/ EEC and 93/44/EEC, regulation EIC 1029.1.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

DECLARATION DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES CE

Germans Boada, S.A.
Avda. Olímpides, 89-91
08191 Rubí, Barcelona (Spain)

declare sous sa responsabilité que la machine :
DR
qui est décrite dans la documentation ci-joint, est conforme aux exigences de la Directive relative aux Machines 89/392/CEE, modifiée par les Directives 91/368/CEE et 93/44/CEE, la norme CEI 1029.1.

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT CE

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT SEGONS DIRECTIVES CE

Germans Boada, S.A.
Avda. Olímpides, 89-91
08191 Rubí, Barcelona (Spain)

declara sota sa seva responsabilitat, que la màquina:
DR
que es descriu amb la documentació adjunt, esta conforme amb els requisits de la Directiva de Maçunes 89/392/CEE, modificada per les Directives 91/368/CEE i 93/44/CEE, la norma CEI 1029.1.

DECLARAÇÃO E CONFORMIDADE CE

DECLARAÇÃO EM CONFORMIDADE COM DIRECTIVAS CE

Germans Boada, S.A.
Avda. Olímpides, 89-91
08191 Rubí, Barcelona (Spain)

declara sob a sua responsabilidade, que a máquina:
DR
que se descreve na documentação em anexo, está conforme com os requisitos da Directiva de Maçunes 89/392/CEE, modificada pelas Directivas 91/368/CEE e 93/44/CEE, pela norma CEI 1029.1.

DICHARAZIONE DI CONFORMITÀ CEE

DICHARAZIONE CONFORMITÀ CON LE NORME CE

Germans Boada, S.A.
Avda. Olímpides, 89-91
08191 Rubí, Barcelona (Spain)

dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina:
DR
Descritta nella documentazione allegata, è realizzata in conformità ai requisiti della Norma relativa alle Macchine 89/392/CEE, modificata dalle Norme 91/368/CEE e 93/44/CEE, con la norma CEI 1029.1.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CE KENNZEICHNUNG

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG MIT LEITENDER DIREKTION CE

Germans Boada, S.A.
Avda. Olímpides, 89-91
08191 Rubí, Barcelona (Spain)

erklärt unter seiner Haftung, dass die Maschine:
DR
die in den beiliegenden Unterlagen beschrieben wird, mit den Anforderungen der Maschinenrichtlinien 89/392/CEE übereinstimmt, die von den Richtlinien 91/368/CEE und 93/44/CEE, die Norm CEI 1029.1.

GELIJKVORMIGHEIDSATTEST EU

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING MET EG-RICHTLIJNEN

Germans Boada, S.A.
Avda. Olímpides, 89-91
08191 Rubí, Barcelona (Spanje)

verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de machine:
DR
die in de bijgesloten documentatie beschreven wordt, in overeenstemming is met de vereisten van de Machinerichtlijn 89/392/EEG, gewijzigd door de Richtlijnen 91/368/EEG en 93/44/EEG, de CE-norm 1029.1.

EU OVERENSSTEMMELSESERKLÄRING

ERKLÄRING PÅ OPFYDELSE AF EU-DIREKТИVER

Germans Boada, S.A.
Avda. Olímpides, 89-91
08191 Rubí, Barcelona (Spain)

erklærer under ansvar, at maskinen:
DR
der beskrives i den vedlagte dokumentation, opfylder kravene i EU-Direktivet 89/392/CEE vedr. maskiner, ændret ved EU-Direktiverne 91/368/CEE og 93/44/CEE, standarden CEI 1029.1.

CE

Germans Boada, S.A.
Avda. Olímpides, 89-91
08191 Rubí, Barcelona (Spain)

DR

91/368/CEE y 93/44/CEE, CEI 1029.1.

"CE" YE UYGUNLUK BEYANI

EEC DÜZENLEMELER YUMLULUK BEYANI

Germans Boada, S.A.
Avda. Olímpides, 89-91
08191 Rubí, Barcelona (Spain)

bu belge ile
Etkili dokümanı yer alan DR modelli makinenin 91/368/EEC ve 93/44/EEC, Düzenlemeleri ile EIC 1029.1. düzlenmeleri ile taddi edilmiş 89/392/EEC Makine düzenlemelerine uyumlu oldu unu beyan eder.

DEKLARACJA ZGODNO CI Z DYREKTYWAMI CE

DEKLARACJA ZGODNO CI Z DYREKTYWAMI CE

Germans Boada, S.A.
Avda.Olimpiades,89-91
08191 Rubí,Barcelona (Spain)

o wiadcza pod swoj odpowiedzialno ci , e maszyna:
DR
któr opisuje si w dokumentacji jak si zał cza,jest zgodna z wymaganiami Dyrektywy Maszyn 89/392/CEE,zmodyfikowanej przez Dyrektywy 91/368/CEE i 93/44/CEE,norm CEI 1029.1.

CE

Germans Boada S.A.
Avda. Olímpides, 89-91
08191 Rubí, Barcelona (Spain)

DR μ μ μ
 1029.1. 89/392/ , 91/368/ 93/44/ μ

Salvador Durán
Dirección Técnica
Technical Director

OBSAH

- A. POKYNY K SESTAVENÍ
Montáž
Bezpenost
Zapojení
Použití
Doporu ení k pracovišti
B. SPUŠT NÍ STROJE
Kontroly p ed spušt ním
C. POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

A. POKYNY K SESTAVENÍ

Montáž

Po vybalení stroje z p epravního obalu zkонтrolujte, zda nejsou stroj nebo n které sou ásti poškozeny. Pokud jsou poškozeny, musej být nahrazeny originálními náhradními díly. Doporu ujeme, aby pila byla ustanovena na hladkém a vodorovném povrchu. P ed za átkem práce zkонтrolujte, zda pila stojí stabiln. Je to d ležitá podmínka bezpe né práce. (obr. 1, 2)

Bezpenost

P ed za átkem práce s pilou si pozorn p e t te všechny bezpe nostní pokyny a ujist te se, že jím rozumete.

Krom jiných bezpe nostních prvk mají pily DR bezpe nostní systém, který p i ezání zabrauje p ímém kontaktu s kotou em. (obr. 3, 4)

Zapojení

Zkontrolujte, zda hodnoty nap t a frekvence uvedené na typovém štítku stroje odpovídají hodnotám zdroje napájení. (obr. 5)

P i p eprav napájeci kabel smotete. Nikdy stroj netahejte za kabel. Stroje se dodávají bez kabelu. Více informací o kabelech viz. str. 22.

Použití

Pily DR jsou p esné profesionální stroje ur ené k ezání stavebních materiál. Pohyb vykonává na ložiscích posuvn uložená ezná hlava. ezy mohou být kolmé nebo pod úhlem. Nástrojem je diamantový kotou chlazený vodou.

Doporu ení k pracovišti

P iprav pracovišt v nujte velkou pozornost. Pracovišt musí být isté a ádn osv tlené. Stroj udržujte stále istý, jen tak bude zachována jeho optimální výkonnost a bezpe nost práce.

B. SPUŠT NÍ STROJE

Kontroly p ed spušt ním

P ed použitím stroje zkонтrolujte, zda nejsou n které díly opot ebené, poškozené nebo rozbité. Pokud najdete díl, který není v ádném stavu, musí být neprodlen opraven nebo vym n.

Zkontrolujte, zda jsou dorazové šrouby naklápní vedení nastaveny tak, aby byl kotou kolmo ke stolu, jejich východí nastavení je provedeno v výrobní závodě.

Zkontrolujte, zda hodnoty nap t a frekvence uvedené na typovém štítku stroje (obr. 9) odpovídají hodnotám zdroje napájení.

Elektrická zásuvka musí být uzemná a jist ná rozdílovým proudovým chrání em. Pokud používáte prodlužovací kably, musej mít pr ezy minimáln 2,5 mm².

Kryt kotou e chrání p i ezání obsluhu p ed úrazem. P i ezání nastavte výšku krytu kotou e podle tlouš ky ezaného materiálu.

C. POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

- P i upínání nebo vym n ezanacího kotou e nejprve demontujte jeho kryt, aby byl p ístupn konec h idéle. Vložte ezanací kotou mezi úprací podložky tak, aby smysl jeho otá ení odpovídalo smu nazna enému na stroji. Dle obrázku utáňte šroub. (obr. 6, 7, 8)
- Velmi d ležit: naliťe do nádržky tolik vody, aby bylo erpadlo zcela pono eno. Pokud budete používat nezne išt nou vodu, prodlouží se životnost kotou a zvýší se výkonnost stroje. (obr. 9)
- Pily DR jsou vybaveny pojzdovn stolem, na který se umis ují keramické dílaždice a pevnou motorovou jednotkou. Tímto zp sobem je možné s maximální p esností a pohodlím ezaat všechny typy keramických dílaždic (obr. 10).
- Posuv hlavy je ezen pomocí vodicích kladek s ut sn nými kuli kovými ložisky s trvalou náplní maziva. (obr. 11)
- Aby nemohlo dojít k úrazu, p ed naklápn ním vedení z kolmého ezaní na šikmé (a naopak), p i zm n hloubky ezu nebo nastavováním doraz pro opakování ezy vždy vypn te motor. (obr. 12, 13, 14)
- Pily DR mají bezpe nostní systém, který chrání motor p ed p eh átkem. (obr. 15)
- Pokud se motor zastaví bez zjevné p i ny, po kejte n kolik minut, pravd podobn je p eh átky. P i následujícim ezaní snižte rychlosť posuvu.
- Po spušt ni motoru po kejte p iblíž 4 až 5 sekund, aby motor mohl dosáhnout provozních otá ek a erpadlo za alo chladit kotou . Pr tok vody je možné nastavit kohoutem.

Bez p edchozího schválení spole ností GERMANS BOADA S. A. nesmí být žádným zp sobem nebo postupem (mechanickým, fotografickým nebo elektronickým) provád no áste né ani celkové kopirování tohoto návodu.

Jakékoli z t chto inností mohou mít za následek právní kroky a mohou vést k postihu.

- D. ÚDRŽBA
išt ní a údržba
OBECNÉ VLASTNOSTI
Technické parametry
Jednotlivá provedení stroje
P íslušenství
Prohlášení o shod s p edpisy ES
Elektrické schéma
Montážní schéma



INHALTSVERZEICHNIS

- A. MONTAGEANLEITUNG
Montage
Sicherheit
Anschlüsse
Anwendungsbereiche
Hinweise zu den Betriebsbedingungen
B. INBETRIEBAHME
Überprüfungen vor der Inbetriebnahme
C. ANLEITUNG



A. MONTAGEANLEITUNG

Montage
 Überprüfen Sie beim Auspacken der Maschine, ob Teile beschädigt oder gebrochen sind, und ersetzen Sie solche gegebenenfalls durch Original-Ersatzteile. Sind elektrische Komponenten betroffen, so müssen diese durch zugelassene Geräte mit gleicher Referenz ersetzt werden. (Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den Hersteller). Stellen Sie die Maschine nur auf ebene, waagerechte Flächen. Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme, dass die Maschine sicher und fest auf dem Boden steht, um auf diese Art und Weise sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. (Abb. 1, 2)

Sicherheit
 Die Sicherheit mesures müssen Messwert sein und verstanden vor dem Gebrauch der Maschine.
 Die Maschine DR verfügt neben anderen Sicherheitsmaßnahmen auch über ein Sicherheitssystem, welches während des Sägevorgangs den direkten Kontakt mit dem Sägeblatt verhindert. (Abb. 3, 4)

Anschlüsse
 Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung und Frequenz mit jener des Stromnetzes übereinstimmen. (Abb. 5)
 Während des Transports ist das Anschlusskabel einzurollen. Das Gerät darf auf keinen Fall durch Ziehen am Kabel bewegt werden.
 Kabel nicht immer im Lieferumfang enthalten. Kabel siehe Seite 22.

Anwendungsbereiche
 Verwendung: Die Geräte DR sind professionelle Präzisionsmaschinen zum Schneiden von Baumaterialien. Sie dienen zum Durchführen sowohl von geraden als auch von Gehrungsschnitten, mit Hilfe eines kugellagergeführten Systems und unter Verwendung von wassergekühlten Diamantscheiben.

Hinweise zu den Betriebsbedingungen
 Achten Sie auf die Bedingungen im Betriebsumfeld. Halten Sie dieses stets sauber und gut beleuchtet. Die Maschine ist immer sauber zu halten, um die größtmögliche Leistung unter sichersten Arbeitsbedingungen zu ermöglichen.

B. INBETRIEBAHME

Überprüfungen vor der Inbetriebnahme
 Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob Teile abgenutzt, beschädigt oder zerbrochen sind, und reparieren oder tauschen Sie solche gegebenenfalls sofort aus.
 Überprüfen Sie, dass die Anschläge der Maschine im rechten Winkel zur Scheibe stehen, wie sie vom Hersteller geliefert werden. Überprüfen Sie, dass Spannung und Frequenz des Stromnetzes mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. (Abb. 5)
 Der Stromanschluss muss über eine Erdung und eine Sicherung für den Fall von Stromaustritt verfügen (Differential). Bei Verwendung eines Verlängerungskabels ist zu überprüfen, dass der Kabelquerschnitt mindestens 2,5 mm² beträgt.
 Die Schutzvorrichtung des Sägeblatts verhindert eventuelle Verletzungen des Benutzers während des Sägevorgangs. Beim Sägen wird diese Schutzvorrichtung je nach Dicke des Werkstucks justiert.

C. ANLEITUNG

- Zum Einsetzen oder Austauschen von Trennscheiben ist der Schutzdeckel abzunehmen. Die Antriebsachse ist damit freigelegt. Setzen Sie Trennscheibe zwischen die Befestigungsscheiben unter Beachtung der Laufrichtung der Maschine ein, und drehen Sie die Halterungsschraube wie in der Abbildung angeben fest. (Abb. 6, 7, 8)
- Es ist unbedingt erforderlich den Behälter mit Wasser zu füllen, bis die Wasserpumpe vollständig unter Wasser liegt. Das Arbeiten mit sauberem Wasser verlängert die Lebensdauer der Trennscheibe und verbessert ihre Leistung. (Abb. 9)
- Die Maschinen DR verfügen über einen feststehenden Geräterast zum Auflegen der Keramik und einer beweglichen Motorseinheit. Dieses System erlaubt ein sehr präzises und bequemes Arbeiten mit allen Arten von keramischen Teilen. (Abb. 10)
- Die Fortbewegung erfolgt auf Rädern mit geschmierten und abgedichteten Kugellagern. (Abb. 11)
- Aus Sicherheitsgründen sind Positionswechsel vom geraden Schnitt zum Gehrungsschnitt und umgekehrt, Änderungen der Schnitttiefe, sowie die Verstellung der Anschläge für wiederholte Schnitte nur bei stillstehendem Motor durchzuführen. (Abb. 12, 13, 14)
- Die Inbetriebnahme erfolgt durch Betätigen des grünen bzw. I-Knopfes, zum Ausschalten drücken Sie den roten bzw. O-Knopf. (Abb. 15)
- Die Maschinen DR verfügen über einen Überhitzungsschutz für den Motor.
- Wenn der Motor ohne ersichtlichen Grund stehen bleibt, sollten Sie einige Minuten warten. Höchstwahrscheinlich haben Sie ihn einer zu hohen Beanspruchung ausgesetzt. Nehmen Sie anschließend die Schnittgeschwindigkeit zurück.

Der Nachdruck dieser Bedienungsanleitung mittels drucktechnischer, fototechnischer oder elektronischer Verfahren ist (auch auszugsweise) verboten. Das Copyright hat die Firma GERMANS BOADA S. A. Gegen einen Verstoß der obengenannten Urheberrechte wird auf juristischem Weg vorgegangen.
 Die Firma GERMANS BOADA, S.A. behält sich das Recht vor, jedwede technische Änderung ohne vorherige Ankündigung einzuführen.

- D. WARTUNG
Reinigung und Wartung
E. TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Technische daten
Maschineneinheit
Zusatzeile
Konformitätserklärung mit leitender direktion CE
Elektrischer Stromkreis
Detaillierte Einzeldarstellung

- Nach dem Einschalten der Maschine erst anfangen zu arbeiten, sobald sich Motor und Wasserzufuhr durch die Pumpe normalisiert haben (4 bis 5 Sekunden). Anhand des Hahns können Sie die Wassermenge zur Kühlung des Sägeblatts regulieren.
- Zur Durchführung von sachgemäßen Schnitten sollte die Beschickung des Werkstückes gleichmäßig und nicht rückweise erfolgen, und ohne den Motor zu überlasten. Durch eine unsachgemäße Handhabung kann das Werkstück brechen und die Trennscheibe schwer beschädigt werden.
- Für Schnitte im Winkel von 45° (Gehrungen) gibt es eine mechanische Blockiervorrichtung; diese ermöglicht es, das Kopfstück präzise auszurichten (Abb. 16, 23, 24)
- Der Ablängsaegefekt der Geräte DR wird durch eine Drehaufhängung der Antriebseinheit und durch ein mechanisches Blockiersystem erreicht. Das Gewicht des Motors wird durch eine Gegenfeder ausgeglichen. (Abb. 17, 18)
- Der bewegliche und zw. -45°, 0° und 45° drehbare Anschlag ist am Gehäuse zu befestigen. Er ermöglicht es, die zu schneidenden Werkstücke aufzulegen und mehrmäle Schnitte durchzuführen. (Abb. 19, 20, 21, 22)
- Um ein einfandres Funktionieren der Geräte DR zu gewährleisten, sollten Sie sie auf ebenen Flächen positionieren.
- Keine zerkratzten Trennscheiben und keine Trennscheiben mit Sprüngen verwenden!
- Trennscheiben nicht durch seitlichen Druck bremsen!
- Anleitungen vor Inbetriebnahme sorgfältig lesen und aufbewahren.
- Schneidezeuge sauber halten, um ein gutes und sicheres Funktionieren zu gewährleisten:
 - Beim Auswechseln von Teilen die Gebrauchsweisung befolgen.
 - Kabel der Maschine periodisch prüfen und gegebenenfalls vom zugelassenen Kundendienst reparieren lassen.
 - Griffe trocken, sauber und fettfrei halten.
- Vor der Inbetriebnahme Einstellschlüssel und Werkzeuge abnehmen.
- Überprüfen Sie, dass sich der Schalter beim Einschalten in der Position „offen“ befindet.
- Im Freien nur mit Ausziehkabeln für den Betrieb im Freien einsetzen.
- Vor jedem weiteren Gebrauch sind einfandres Funktionieren und Eignung für den erwünschten Gebrauch sorgfältig zu überprüfen. Eventuell beschädigte Schutzvorrichtungen oder andere beschädigte Teile sind auf geeignete Weise zu reparieren oder vom zugelassenen Kundendienst auszutauschen, falls im Bedienungshandbuch nichts anderes angegeben ist. Falls sich der Schalter nicht ein- oder ausschalten lässt, darf das Gerät nicht benutzt werden.

D. WARTUNG

- Reinigung und Wartung**
 1. Vor der Reinigung, Wartung oder Reparatur und vor dem Transport muss die Maschine ausgeschaltet und vom Netz abgezogen werden.
 2. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel zum Süubern der Maschine.
 3. Die Maschine darf nicht in Wasser getaucht werden.
 4. Überprüfen Sie regelmäßig die Maschine Kabel, wenn beschädigt werden sie müssen reparieren durch einen autorisierten technischen Service.
 5. Sie müssen die Griffe beibehalten trocken, sauber und vom Fett und vom Öl freigeben.
 6. Um Ihre Maschine in gutem Zustand zu halten, empfehlen wir daß Sie es mit Wasser saubern nachdem Sie es verwendet haben und lassen sauberes Wasser durch das Kühlssystem laufen.

E. TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- | | |
|---|----------------------|
| Technische daten | Siete 21 |
| Maschineneinheit | Siete 21 |
| Zusatzeile | Siete 22 |
| Konformitätserklärung mit leitender direktion CE | Siete 17 |
| Elektrischer Stromkreis | Siete 22 |
| Detaillierte Einzeldarstellung | www.rubi.com/p/56940 |

INHOUDSOPGAVE

- A. MONTAGE-AANWIJZINGEN
 - Montage*
 - Veiligheid*
 - Aansluiting*
 - Toepassingen*
 - Beperking omtrent omgevingsomstandigheden*
- B. INBEDRIJFSTELLING
 - Toetsingen voorafgaand aan de inbedrijfstelling*
- C. GEBRUIKSAANWIJZINGEN

A. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Montage

Controleer bij het uitpakken van de machine of er geen onderdelen beschadigd of kapot zijn. Als dit het geval is, vervang ze dan voor originele reserve-onderdelen. Als het om elektrische componenten gaat deze voor gehomologeerde apparatuur met dezelfde referentie vervangen (raadpleeg de fabrikant ingeval van twijfel). Het wordt aanbevolen de machine op vlakke oppervlakken te gebruiken, en ervoor te zorgen dat ze stevig op de vloer staat voor het werk te beginnen. Op deze manier scheppen we veilige arbeidsvooraarden. (fig. 1,2)

Veiligheid

Vóór het gebruik van de machine dient u de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig te lezen. Buiten andere veiligheidsmaatregelen beschikken de DR machines over een beveiligingssysteem dat, op het moment van het snijden het directe contact met de schijf voorkomt. (fig. 3,4)

Aansluiting

Controleer of de op het kenmerkenplaatje aangegeven spanning en frequentie van de machine overeenkomen met die van het elektriciteitsnet. (fig. 5) Rol bij het vervoeren van de machine de stroomtoevoerkabel op. Verplaats de machine nooit door aan de kabel te trekken. Machines zonder kabel. Zie pagina 22 voor de referentienummers van de kabel.

Toepassingen

Gebruik: De DR zijn professionele precisiemachines die geschikt zijn voor het recht of onder verstek zagen van bouwmaterialen, door middel van een lagersysteem. De zaagsneden worden uitgevoerd door watergekoelde diamantzaagbladen.

Beperkingen omtrent omgevingsomstandigheden

Schenk aandacht aan de omstandigheden van de werkgeving. Houd deze schoon en goed verlicht. De machine moet altijd schoon gehouden worden met het doel om het maximum rendement bij de veiligste werkcondities te behalen.

B. INBEDRIJFSTELLING

Toetsingen voorafgaand aan de inbedrijfstelling

Kijk voor gebruik van de machine na of er geen versleten, beschadigde of kapotte onderdelen zijn. Als dit het geval is, moet dit onderdeel onmiddellijk gerepareerd of vervangen worden.

Controleer of de aanslagen van de machine loodrecht op het zaagblad zitten. Deze worden vanuit de fabriek afgesteld. Controleer of de spanning en frequentie van het elektriciteitsnet overeenkomen met de op het kenmerkenplaatje van de machine aangegeven spanning en frequentie. (fig. 5)

Het stopcontact moet over een aardsluiting en beveiliging tegen stroomlekken (differential) beschikken. Wanneer een verlengsnoer gebruikt, controleer dan of de kabelsectie niet minder dan 2,5 mm² bedraagt.

Het beschermingsdeksel van de schijf beschermt de gebruiker tegen letsel tijdens het snijden. Zo wordt op het moment van het snijden het deksel aangepast aan de dikte van het te snijden deel.

C. GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1. Voor het installeren of vervangen van het zaagblad dient de beschermkap te worden verwijderd. De motordeksels worden dan zichtbaar. Monteer het zaagblad tussen flens en zorg ervoor dat de draairichting die op de machine wordt aangegeven overeenkomt en draal de bevestigingsmoer zoals aangegeven wordt in de afbeelding stevig vast. (fig. 6, 7, 8)
2. De bak dient met water gevuld te worden tot de watertank volkomen onder water staat. Het werken met schoon water verlengt de levensduur van het zaagblad en verbetert het rendement ervan. (fig. 9)
3. De machines DR beschikken over een vast tafelblad waarop de tegel geplaatst kan worden, en over een rollende motorunit. Dit systeem maakt het mogelijk om zeer nauwkeurig en comfortabel alle soorten tegels te bewerken. (fig. 10)
4. Het rollen gebeurt door wietjes die voorzien zijn van gesmeerde lagers en met kogels zijn afgesloten. (fig. 11)
5. Het veranderen van de zaagpositie van recht naar verstek of vice versa, het veranderen van de zaaghoogte, evenals het afstellen van de aanslagen voor het herhalen van zaagsneden dienen te gebeuren met stopgezette motor om eventuele ongelukken te voorkomen. (fig. 12, 13, 14)
6. De inbedrijfstelling gebeurt door middel van het indrukken van de groene of I-knop, en de machine wordt met de rode of O-knop weer uitgezet. (fig. 15)
7. De machine DR beschikt over een veiligheidssysteem tegen oververhitting van de motor.
8. Als de motor zonder zichtbare reden stopt, dient u een aantal minuten te wachten aangezien de mogelijkheid bestaat dat de machine aan een overmatige inspanning is onderworpen en dient u voortaan de zaagsnelheid te matigen.
9. Zodra de machine in werking is, wachten totdat de motor en de watertoever via de pomp weer normaal worden (4 of 5 seconden). Met behulp van de kraan kan de aanvoer van het koelwater van de schijf geregeld worden.

- E. ONDERHOUD
 - Reiniging en onderhoud*
- F. ALGEMENE KENMERKEN
 - Technische Kenmerken*
 - Machine-eenheid*
 - Accesoires*
 - Verklaring van overeenstemming met eg-richtlijnen*
 - Stroomketen*
 - Exploding (bijlage)*



A. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Montaje

Controleer bij het uitpakken van de machine of er geen onderdelen beschadigd of kapot zijn. Als dit het geval is, vervang ze dan voor originele reserve-onderdelen. Als het om elektrische componenten gaat deze voor gehomologeerde apparatuur met dezelfde referentie vervangen (raadpleeg de fabrikant ingeval van twijfel).

Het wordt aanbevolen de machine op vlakke oppervlakken te gebruiken, en ervoor te zorgen dat ze stevig op de vloer staat voor het werk te beginnen. Op deze manier scheppen we veilige arbeidsvooraarden. (fig. 1,2)

Veiligheid

Vóór het gebruik van de machine dient u de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig te lezen. Buiten andere veiligheidsmaatregelen beschikken de DR machines over een beveiligingssysteem dat, op het moment van het snijden het directe contact met de schijf voorkomt. (fig. 3,4)

Aansluiting

Controleer of de op het kenmerkenplaatje aangegeven spanning en frequentie van de machine overeenkomen met die van het elektriciteitsnet. (fig. 5) Rol bij het vervoeren van de machine de stroomtoevoerkabel op. Verplaats de machine nooit door aan de kabel te trekken. Machines zonder kabel. Zie pagina 22 voor de referentienummers van de kabel.

Toepassingen

Gebruik: De DR zijn professionele precisiemachines die geschikt zijn voor het recht of onder verstek zagen van bouwmaterialen, door middel van een lagersysteem. De zaagsneden worden uitgevoerd door watergekoelde diamantzaagbladen.

Beperkingen omtrent omgevingsomstandigheden

Schenk aandacht aan de omstandigheden van de werkgeving. Houd deze schoon en goed verlicht. De machine moet altijd schoon gehouden worden met het doel om het maximum rendement bij de veiligste werkcondities te behalen.

B. INBEDRIJFSTELLING

Toetsingen voorafgaand aan de inbedrijfstelling

Kijk voor gebruik van de machine na of er geen versleten, beschadigde of kapotte onderdelen zijn. Als dit het geval is, moet dit onderdeel onmiddellijk gerepareerd of vervangen worden.

Controleer of de aanslagen van de machine loodrecht op het zaagblad zitten. Deze worden vanuit de fabriek afgesteld. Controleer of de spanning en frequentie van het elektriciteitsnet overeenkomen met de op het kenmerkenplaatje van de machine aangegeven spanning en frequentie. (fig. 5)

Het stopcontact moet over een aardsluiting en beveiling tegen stroomlekken (differential) beschikken. Wanneer een verlengsnoer gebruikt, controleer dan of de kabelsectie niet minder dan 2,5 mm² bedraagt.

Het beschermingsdeksel van de schijf beschermt de gebruiker tegen letsel tijdens het snijden. Zo wordt op het moment van het snijden het deksel aangepast aan de dikte van het te snijden deel.

C. GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1. Voor het installeren of vervangen van het zaagblad dient de beschermkap te worden verwijderd. De motordeksels worden dan zichtbaar. Monteer het zaagblad tussen flens en zorg ervoor dat de draairichting die op de machine wordt aangegeven overeenkomt en draal de bevestigingsmoer zoals aangegeven wordt in de afbeelding stevig vast. (fig. 6, 7, 8)
2. De bak dient met water gevuld te worden tot de watertank volkomen onder water staat. Het werken met schoon water verlengt de levensduur van het zaagblad en verbetert het rendement ervan. (fig. 9)
3. De machines DR beschikken over een vast tafelblad waarop de tegel geplaatst kan worden, en over een rollende motorunit. Dit systeem maakt het mogelijk om zeer nauwkeurig en comfortabel alle soorten tegels te bewerken. (fig. 10)
4. Het rollen gebeurt door wietjes die voorzien zijn van gesmeerde lagers en met kogels zijn afgesloten. (fig. 11)
5. Het veranderen van de zaagpositie van recht naar verstek of vice versa, het veranderen van de zaaghoogte, evenals het afstellen van de aanslagen voor het herhalen van zaagsneden dienen te gebeuren met stopgezette motor om eventuele ongelukken te voorkomen. (fig. 12, 13, 14)
6. De inbedrijfstelling gebeurt door middel van het indrukken van de groene of I-knop, en de machine wordt met de rode of O-knop weer uitgezet. (fig. 15)
7. De machine DR beschikt over een veiligheidssysteem tegen oververhitting van de motor.
8. Als de motor zonder zichtbare reden stopt, dient u een aantal minuten te wachten aangezien de mogelijkheid bestaat dat de machine aan een overmatige inspanning is onderworpen en dient u voortaan de zaagsnelheid te matigen.
9. Zodra de machine in werking is, wachten totdat de motor en de watertoever via de pomp weer normaal worden (4 of 5 seconden). Met behulp van de kraan kan de aanvoer van het koelwater van de schijf geregeld worden.

- E. ONDERHOUD
 - Reiniging en onderhoud*
- F. ALGEMENE KENMERKEN
 - Technische Kenmerken*
 - Machine-eenheid*
 - Accesoires*
 - Verklaring van overeenstemming met eg-richtlijnen*
 - Stroomketen*
 - Exploding (bijlage)*



A. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Montaje

Controleer bij het uitpakken van de machine of er geen onderdelen beschadigd of kapot zijn. Als dit het geval is, vervang ze dan voor originele reserve-onderdelen. Als het om elektrische componenten gaat deze voor gehomologeerde apparatuur met dezelfde referentie vervangen (raadpleeg de fabrikant ingeval van twijfel).

Het wordt aanbevolen de machine op vlakke oppervlakken te gebruiken, en ervoor te zorgen dat ze stevig op de vloer staat voor het werk te beginnen. Op deze manier scheppen we veilige arbeidsvooraarden. (fig. 1,2)

Veiligheid

Vóór het gebruik van de machine dient u de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig te lezen. Buiten andere veiligheidsmaatregelen beschikken de DR machines over een beveiligingssysteem dat, op het moment van het snijden het directe contact met de schijf voorkomt. (fig. 3,4)

Aansluiting

Controleer of de op het kenmerkenplaatje aangegeven spanning en frequentie van de machine overeenkomen met die van het elektriciteitsnet. (fig. 5) Rol bij het vervoeren van de machine de stroomtoevoerkabel op. Verplaats de machine nooit door aan de kabel te trekken. Machines zonder kabel. Zie pagina 22 voor de referentienummers van de kabel.

Toepassingen

Gebruik: De DR zijn professionele precisiemachines die geschikt zijn voor het recht of onder verstek zagen van bouwmaterialen, door middel van een lagersysteem. De zaagsneden worden uitgevoerd door watergekoelde diamantzaagbladen.

Beperkingen omtrent omgevingsomstandigheden

Schenk aandacht aan de omstandigheden van de werkgeving. Houd deze schoon en goed verlicht. De machine moet altijd schoon gehouden worden met het doel om het maximum rendement bij de veiligste werkcondities te behalen.

B. INBEDRIJFSTELLING

Toetsingen voorafgaand aan de inbedrijfstelling

Kijk voor gebruik van de machine na of er geen versleten, beschadigde of kapotte onderdelen zijn. Als dit het geval is, moet dit onderdeel onmiddellijk gerepareerd of vervangen worden.

Controleer of de aanslagen van de machine loodrecht op het zaagblad zitten. Deze worden vanuit de fabriek afgesteld. Controleer of de spanning en frequentie van het elektriciteitsnet overeenkomen met de op het kenmerkenplaatje van de machine aangegeven spanning en frequentie. (fig. 5)

Het stopcontact moet over een aardsluiting en beveiling tegen stroomlekken (differential) beschikken. Wanneer een verlengsnoer gebruikt, controleer dan of de kabelsectie niet minder dan 2,5 mm² bedraagt.

Het beschermingsdeksel van de schijf beschermt de gebruiker tegen letsel tijdens het snijden. Zo wordt op het moment van het snijden het deksel aangepast aan de dikte van het te snijden deel.

C. GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1. Voor het installeren of vervangen van het zaagblad dient de beschermkap te worden verwijderd. De motordeksels worden dan zichtbaar. Monteer het zaagblad tussen flens en zorg ervoor dat de draairichting die op de machine wordt aangegeven overeenkomt en draal de bevestigingsmoer zoals aangegeven wordt in de afbeelding stevig vast. (fig. 6, 7, 8)
2. De bak dient met water gevuld te worden tot de watertank volkomen onder water staat. Het werken met schoon water verlengt de levensduur van het zaagblad en verbetert het rendement ervan. (fig. 9)
3. De machines DR beschikken over een vast tafelblad waarop de tegel geplaatst kan worden, en over een rollende motorunit. Dit systeem maakt het mogelijk om zeer nauwkeurig en comfortabel alle soorten tegels te bewerken. (fig. 10)
4. Het rollen gebeurt door wietjes die voorzien zijn van gesmeerde lagers en met kogels zijn afgesloten. (fig. 11)
5. Het veranderen van de zaagpositie van recht naar verstek of vice versa, het veranderen van de zaaghoogte, evenals het afstellen van de aanslagen voor het herhalen van zaagsneden dienen te gebeuren met stopgezette motor om eventuele ongelukken te voorkomen. (fig. 12, 13, 14)
6. De inbedrijfstelling gebeurt door middel van het indrukken van de groene of I-knop, en de machine wordt met de rode of O-knop weer uitgezet. (fig. 15)
7. De machine DR beschikt over een veiligheidssysteem tegen oververhitting van de motor.
8. Als de motor zonder zichtbare reden stopt, dient u een aantal minuten te wachten aangezien de mogelijkheid bestaat dat de machine aan een overmatige inspanning is onderworpen en dient u voortaan de zaagsnelheid te matigen.
9. Zodra de machine in werking is, wachten totdat de motor en de watertoever via de pomp weer normaal worden (4 of 5 seconden). Met behulp van de kraan kan de aanvoer van het koelwater van de schijf geregeld worden.

- E. ONDERHOUD
 - <i



CE

()

- 11.- 45
12.- (16, 23, 24) DR
13.- 45°, 0° 45° (17, 18)
14.- 21, 22 DR
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-
20.-
21.-
22.-
23.-
24.-
25.- DR
26.- DR
27.- DR
28.- DR
29.- DR
30.- DR
31.- DR
32.- DR
33.- DR
34.- DR
35.- DR
36.- DR
37.- DR
38.- DR
39.- DR
40.- DR
41.- DR
42.- DR
43.- DR
44.- DR
45.- DR
46.- DR
47.- DR
48.- DR
49.- DR
50.- DR
51.- DR
52.- DR
53.- DR
54.- DR
55.- DR
56.- DR
57.- DR
58.- DR
59.- DR
60.- DR
61.- DR
62.- DR
63.- DR
64.- DR
65.- DR
66.- DR
67.- DR
68.- DR
69.- DR
70.- DR
71.- DR
72.- DR
73.- DR
74.- DR
75.- DR
76.- DR
77.- DR
78.- DR
79.- DR
80.- DR
81.- DR
82.- DR
83.- DR
84.- DR
85.- DR
86.- DR
87.- DR
88.- DR
89.- DR
90.- DR
91.- DR
92.- DR
93.- DR
94.- DR
95.- DR
96.- DR
97.- DR
98.- DR
99.- DR
100.- DR
101.- DR
102.- DR
103.- DR
104.- DR
105.- DR
106.- DR
107.- DR
108.- DR
109.- DR
110.- DR
111.- DR
112.- DR
113.- DR
114.- DR
115.- DR
116.- DR
117.- DR
118.- DR
119.- DR
120.- DR
121.- DR
122.- DR
123.- DR
124.- DR
125.- DR
126.- DR
127.- DR
128.- DR
129.- DR
130.- DR
131.- DR
132.- DR
133.- DR
134.- DR
135.- DR
136.- DR
137.- DR
138.- DR
139.- DR
140.- DR
141.- DR
142.- DR
143.- DR
144.- DR
145.- DR
146.- DR
147.- DR
148.- DR
149.- DR
150.- DR
151.- DR
152.- DR
153.- DR
154.- DR
155.- DR
156.- DR
157.- DR
158.- DR
159.- DR
160.- DR
161.- DR
162.- DR
163.- DR
164.- DR
165.- DR
166.- DR
167.- DR
168.- DR
169.- DR
170.- DR
171.- DR
172.- DR
173.- DR
174.- DR
175.- DR
176.- DR
177.- DR
178.- DR
179.- DR
180.- DR
181.- DR
182.- DR
183.- DR
184.- DR
185.- DR
186.- DR
187.- DR
188.- DR
189.- DR
190.- DR
191.- DR
192.- DR
193.- DR
194.- DR
195.- DR
196.- DR
197.- DR
198.- DR
199.- DR
200.- DR
201.- DR
202.- DR
203.- DR
204.- DR
205.- DR
206.- DR
207.- DR
208.- DR
209.- DR
210.- DR
211.- DR
212.- DR
213.- DR
214.- DR
215.- DR
216.- DR
217.- DR
218.- DR
219.- DR
220.- DR
221.- DR
222.- DR
223.- DR
224.- DR
225.- DR
226.- DR
227.- DR
228.- DR
229.- DR
230.- DR
231.- DR
232.- DR
233.- DR
234.- DR
235.- DR
236.- DR
237.- DR
238.- DR
239.- DR
240.- DR
241.- DR
242.- DR
243.- DR
244.- DR
245.- DR
246.- DR
247.- DR
248.- DR
249.- DR
250.- DR
251.- DR
252.- DR
253.- DR
254.- DR
255.- DR
256.- DR
257.- DR
258.- DR
259.- DR
260.- DR
261.- DR
262.- DR
263.- DR
264.- DR
265.- DR
266.- DR
267.- DR
268.- DR
269.- DR
270.- DR
271.- DR
272.- DR
273.- DR
274.- DR
275.- DR
276.- DR
277.- DR
278.- DR
279.- DR
280.- DR
281.- DR
282.- DR
283.- DR
284.- DR
285.- DR
286.- DR
287.- DR
288.- DR
289.- DR
290.- DR
291.- DR
292.- DR
293.- DR
294.- DR
295.- DR
296.- DR
297.- DR
298.- DR
299.- DR
300.- DR
301.- DR
302.- DR
303.- DR
304.- DR
305.- DR
306.- DR
307.- DR
308.- DR
309.- DR
310.- DR
311.- DR
312.- DR
313.- DR
314.- DR
315.- DR
316.- DR
317.- DR
318.- DR
319.- DR
320.- DR
321.- DR
322.- DR
323.- DR
324.- DR
325.- DR
326.- DR
327.- DR
328.- DR
329.- DR
330.- DR
331.- DR
332.- DR
333.- DR
334.- DR
335.- DR
336.- DR
337.- DR
338.- DR
339.- DR
340.- DR
341.- DR
342.- DR
343.- DR
344.- DR
345.- DR
346.- DR
347.- DR
348.- DR
349.- DR
350.- DR
351.- DR
352.- DR
353.- DR
354.- DR
355.- DR
356.- DR
357.- DR
358.- DR
359.- DR
360.- DR
361.- DR
362.- DR
363.- DR
364.- DR
365.- DR
366.- DR
367.- DR
368.- DR
369.- DR
370.- DR
371.- DR
372.- DR
373.- DR
374.- DR
375.- DR
376.- DR
377.- DR
378.- DR
379.- DR
380.- DR
381.- DR
382.- DR
383.- DR
384.- DR
385.- DR
386.- DR
387.- DR
388.- DR
389.- DR
390.- DR
391.- DR
392.- DR
393.- DR
394.- DR
395.- DR
396.- DR
397.- DR
398.- DR
399.- DR
400.- DR
401.- DR
402.- DR
403.- DR
404.- DR
405.- DR
406.- DR
407.- DR
408.- DR
409.- DR
410.- DR
411.- DR
412.- DR
413.- DR
414.- DR
415.- DR
416.- DR
417.- DR
418.- DR
419.- DR
420.- DR
421.- DR
422.- DR
423.- DR
424.- DR
425.- DR
426.- DR
427.- DR
428.- DR
429.- DR
430.- DR
431.- DR
432.- DR
433.- DR
434.- DR
435.- DR
436.- DR
437.- DR
438.- DR
439.- DR
440.- DR
441.- DR
442.- DR
443.- DR
444.- DR
445.- DR
446.- DR
447.- DR
448.- DR
449.- DR
450.- DR
451.- DR
452.- DR
453.- DR
454.- DR
455.- DR
456.- DR
457.- DR
458.- DR
459.- DR
460.- DR
461.- DR
462.- DR
463.- DR
464.- DR
465.- DR
466.- DR
467.- DR
468.- DR
469.- DR
470.- DR
471.- DR
472.- DR
473.- DR
474.- DR
475.- DR
476.- DR
477.- DR
478.- DR
479.- DR
480.- DR
481.- DR
482.- DR
483.- DR
484.- DR
485.- DR
486.- DR
487.- DR
488.- DR
489.- DR
490.- DR
491.- DR
492.- DR
493.- DR
494.- DR
495.- DR
496.- DR
497.- DR
498.- DR
499.- DR
500.- DR
501.- DR
502.- DR
503.- DR
504.- DR
505.- DR
506.- DR
507.- DR
508.- DR
509.- DR
510.- DR
511.- DR
512.- DR
513.- DR
514.- DR
515.- DR
516.- DR
517.- DR
518.- DR
519.- DR
520.- DR
521.- DR
522.- DR
523.- DR
524.- DR
525.- DR
526.- DR
527.- DR
528.- DR
529.- DR
530.- DR
531.- DR
532.- DR
533.- DR
534.- DR
535.- DR
536.- DR
537.- DR
538.- DR
539.- DR
540.- DR
541.- DR
542.- DR
543.- DR
544.- DR
545.- DR
546.- DR
547.- DR
548.- DR
549.- DR
550.- DR
551.- DR
552.- DR
553.- DR
554.- DR
555.- DR
556.- DR
557.- DR
558.- DR
559.- DR
560.- DR
561.- DR
562.- DR
563.- DR
564.- DR
565.- DR
566.- DR
567.- DR
568.- DR
569.- DR
570.- DR
571.- DR
572.- DR
573.- DR
574.- DR
575.- DR
576.- DR
577.- DR
578.- DR
579.- DR
580.- DR
581.- DR
582.- DR
583.- DR
584.- DR
585.- DR
586.- DR
587.- DR
588.- DR
589.- DR
590.- DR
591.- DR
592.- DR
593.- DR
594.- DR
595.- DR
596.- DR
597.- DR
598.- DR
599.- DR
600.- DR
601.- DR
602.- DR
603.- DR
604.- DR
605.- DR
606.- DR
607.- DR
608.- DR
609.- DR
610.- DR
611.- DR
612.- DR
613.- DR
614.- DR
615.- DR
616.- DR
617.- DR
618.- DR
619.- DR
620.- DR
621.- DR
622.- DR
623.- DR
624.- DR
625.- DR
626.- DR
627.- DR
628.- DR
629.- DR
630.- DR
631.- DR
632.- DR
633.- DR
634.- DR
635.- DR
636.- DR
637.- DR
638.- DR
639.- DR
640.- DR
641.- DR
642.- DR
643.- DR
644.- DR
645.- DR
646.- DR
647.- DR
648.- DR
649.- DR
650.- DR
651.- DR
652.- DR
653.- DR
654.- DR
655.- DR
656.- DR
657.- DR
658.- DR
659.- DR
660.- DR
661.- DR
662.- DR
663.- DR
664.- DR
665.- DR
666.- DR
667.- DR
668.- DR
669.- DR
670.- DR
671.- DR
672.- DR
673.- DR
674.- DR
675.- DR
676.- DR
677.- DR
678.- DR
679.- DR
680.- DR
681.- DR
682.- DR
683.- DR
684.- DR
685.- DR
686.- DR
687.- DR
688.- DR
689.- DR
690.- DR
691.- DR
692.- DR
693.- DR
694.- DR
695.- DR
696.- DR
697.- DR
698.- DR
699.- DR
700.- DR
701.- DR
702.- DR
703.- DR
704.- DR
705.- DR
706.- DR
707.- DR
708.- DR
709.- DR
710.- DR
711.- DR
712.- DR
713.- DR
714.- DR
715.- DR
716.- DR
717.- DR
718.- DR
719.- DR
720.- DR
721.- DR
722.- DR
723.- DR
724.- DR
725.- DR
726.- DR
727.- DR
728.- DR
729.- DR
730.- DR
731.- DR
732.- DR
733.- DR
734.- DR
735.- DR
736.- DR
737.- DR
738.- DR
739.- DR
740.- DR
741.- DR
742.- DR
743.- DR
744.- DR
745.- DR
746.- DR
747.- DR
748.- DR
749.- DR
750.- DR
751.- DR
752.- DR
753.- DR
754.- DR
755.- DR
756.- DR
757.- DR
758.- DR
759.- DR
760.- DR
761.- DR
762.- DR
763.- DR
764.- DR
765.- DR
766.- DR
767.- DR
768.- DR
769.- DR
770.- DR
771.- DR
772.- DR
773.- DR
774.- DR
775.- DR
776.- DR
777.- DR
778.- DR
779.- DR
780.- DR
781.- DR
782.- DR
783.- DR
784.- DR
785.- DR
786.- DR
787.- DR
788.- DR
789.- DR
790.- DR
791.- DR
792.- DR
793.- DR
794.- DR
795.- DR
796.- DR
797.- DR
798.- DR
799.- DR
800.- DR
801.- DR
802.- DR
803.- DR
804.- DR
805.- DR
806.- DR
807.- DR
808.- DR
809.- DR
810.- DR
811.- DR
812.- DR
813.- DR
814.- DR
815.- DR
816.- DR
817.- DR
818.- DR
819.- DR
820.- DR
821.- DR
822.- DR
823.- DR
824.- DR
825.- DR
826.- DR
827.- DR
828.- DR
829.- DR
830.- DR
831.- DR
832.- DR
833.- DR
834.- DR
835.- DR
836.- DR
837.- DR
838.- DR
839.- DR
840.- DR
841.- DR
842.- DR
843.- DR
844.- DR
845.- DR
846.- DR
847.- DR
848.- DR
849.- DR
850.- DR
851.- DR
852.- DR
853.- DR
854.- DR
855.- DR
856.- DR
857.- DR
858.- DR
859.- DR
860.- DR
861.- DR
862.- DR
863.- DR
864.- DR
865.- DR
866.- DR
867.- DR
868.- DR
869.- DR
870.- DR
871.- DR
872.- DR
873.- DR
874.- DR
875.- DR
876.- DR
877.- DR
878.- DR
879.- DR
880.- DR
881.- DR
882.- DR
883.- DR
884.- DR
885.- DR
886.- DR
887.- DR
888.- DR
889.- DR
890.- DR
891.- DR
892.- DR
893.- DR
894.- DR
895.- DR
896.- DR
897.- DR
898.- DR
899.- DR
900.- DR
901.- DR
902.- DR
903.- DR
904.- DR
905.- DR
906.- DR
907.- DR
908.- DR
909.- DR
910.- DR
911.- DR
912.- DR
913.- DR
914.- DR
915.- DR
916.- DR
917.- DR
918.- DR
919.- DR
920.- DR
921.- DR
922.- DR
923.- DR
924.- DR
925.- DR
926.- DR
927.- DR
928.- DR
929.- DR
930.- DR
931.- DR
932.- DR
933.- DR
934.- DR
935.- DR
936.- DR
937.- DR
938.- DR
939.- DR
940.- DR
941.- DR
942.- DR
943.- DR
944.- DR
945.- DR
946.- DR
947.- DR
948.- DR
949.- DR
950.- DR
951.- DR
952.- DR
953.- DR
954.- DR
955.- DR
956.- DR
957.- DR
958.- DR
959.- DR
960.- DR
961.- DR
962.- DR
963.- DR
964.- DR
965.- DR
966.- DR
967.- DR
968.- DR
969.- DR
970.- DR
971.- DR
972.- DR
973.- DR
974.- DR
975.- DR
976.- DR
977.- DR
978.- DR
979.- DR
980.- DR
981.- DR
982.- DR
983.- DR
984.- DR
985.- DR
986.- DR
987.- DR
988.- DR
989.- DR
990.- DR
991.- DR
992.- DR
993.- DR
994.- DR
995.- DR
996.- DR
997.- DR
998.- DR
999.- DR
1000.- DR

Ç NDEK LER

- A. KURULUM TALIMATLAR
 - Kurulum**
 - Güvenlik önlemleri**
 - Ba lantlar**
 - Uygulamalar**
 - Çali ma alanına ili kin tavsiyeler**
- B. MAKINEYI BA LATMA
 - Makineyi ba latmadan önce kontrol edilmesi gereken parçalar**
- C. KULLAN M TALIMATLAR
- D. BAK M
 - Temizlik ve bakim**
- E. GENEL ÖZELL KLER
 - Teknik özellikler**
 - Tüm makine aksesuarları**
 - Aksam**
 - EEC düzenlemeleri uyumluluk beyani**
 - Elektrik devresi**
 - Patlamalar (ekte)**

A. KURULUM TALIMATLAR

Kurulum
Makinizi ambalajından çıkardıktan sonra hasarlı veya bozuk parçaların olmadığından emin olmak için makineyi kontrol ediniz. Hasarlı veya bozuk parçaların mevcut olmadığından, orijinal parçalarla de i tırilecektir. Bu parçaların elektrik parçalarının durumunda ise referans numarası aynı olup yetkilii cihazlarda kullanılan parçalarla de i tırınız. (Bu hususla üpheniz olması durumunda lütfen üreticiye danışın.)
Makineyi düz ve tesisde temiz bir şekilde kullanınız, bu ekilde çali maya laşmadan makine yere tam oturarak intibak eder ve güvenli bir çali ma ortamı sa laşını olur. (Resim